

Jelenia Góra, 28.06.2016 r.

MZDiM-P.271.11.4339.2016

WYJAŚNIENIA SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3-ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze"
Nr nadany przez Zamawiającego MZDiM-P.271.11.2016.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy udostępnią Państwo kosztorysy ofertowe?

W zamieszczonej dokumentacji nie ma informacji na przykład ile metrów bieżących bitumicznych jest do wymiany czy na ilu dylatacjach należy wymienić wkładki.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, Zamawiający nie udostępni formularzy kosztorysów ofertowych.

Opis techniczny z podstawowymi parametrami obiektów znajdują się na stronie BIP pod linkiem:

<http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/index.php?app=przetargi&nid=48&y=2016&status=1>
w katalogu: „Dokumentacja przebudowy.zip” (plik: „Opis techniczny.pdf”)

Część 1 – Dylatacje poliuretanowe należy wymienić na całej szerokości obiektów (parametry podane w pliku „Opis techniczny.pdf”). Na obiektach znajdują się w sumie cztery dylatacje (po dwie na jedną nitkę mostu).

Część 2 - Dylatacje bitumiczne należy wymienić w obrębie jezdni mostów nad rzeką Bóbr (parametry podane w pliku „Opis techniczny.pdf”). Na obiektach znajdują się w sumie cztery dylatacje (po dwie na jedną nitkę mostu).

Część 3 - Wkładki dylatacyjne estakady należy wymienić w czterech urządzeniach dylatacyjnych (parametry podane w pliku „Opis techniczny.pdf”). Jest to urządzenie dylatacyjne typu MAURER 80.

PYTANIE NR 2

Czy dysponują Państwo dokumentacją rysunkową dotyczącą obiektów oraz, co ważniejsze, wykonanych tam obecnie dylatacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Część 1 - Przekrycie dylatacyjne na obiektach w części 1 stanowi blacha ułożona bezpośrednio na płycie i przyczółku. Na blasze znajduje się warstwa ścierna nawierzchni. Rysunek dotyczący schematu łożyskowania obiektu prawego dla części 1 zostaje zamieszczony na stronie BIP pod linkiem:

<http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/index.php?app=przetargi&nid=48&y=2016&status=1>
(pliki: „Schemat łożyskowania cz.1.jpg” i „Schemat łożyskowania cz.2.jpg”).

Zamawiający nie posiada rysunków dotyczących nitki lewej.

Część 2 i 3 - Zamawiający nie dysponuje dokumentacją rysunkową obiektów z części 2 i 3.

Część 4 - Rysunki dotyczące części 4 znajdują się na stronie BIP pod linkiem:

<http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/index.php?app=przetargi&nid=48&y=2016&status=1>
w katalogu: „Dokumentacja przebudowy.zip” (pliki: „Wiadukt nad DK3 podłużny.jpg”, „Wiadukt nad DK3 poprzeczny.jpg”, „Wiadukt nad DK30 podłużny.jpg”, „Wiadukt nad DK30 poprzeczny.jpg”)

ZASTĘPCA DYREKTORA


Piotr Dyła